

317 ROUTE 116  
 RICHMOND, QUEBEC, J0B 2H0  
 Tel: (819) 826-3084 Fax: ( ) -

## Estimé de réparation

	Client	Date	Page
N/A	JNAUTO	2020-06-11	1 de 0

Description des travaux
Fan démarre a la charge pour aucune raison (Probleme sonde à temperature) nissan leaf 2011-2017

Vendu à
JNAUTO 317 ROUTE 116 CLEVELAND, J0B 2H0  Tel. : (819) 826-3084

No. ordre	Bon de travail	Technicien	No de plaque	Service
	1612	Christophe Marcotte		Garage
No. unité	Marque / Modèle	No. de série de l'unité	Kilometrage	Couleur
	/			

Durée	Travail à effectuer	Type de tarif	Tarif horaire	Total
0.50	Remplacement de la sonde a temperature	Facturable	100.00 \$	50.00 \$

Qté	No de produit	Description	Type de tarif	Prix unitaire	Total
1.00	1435077	Sonde à temperature	Facturable	33,00 \$	33,00 \$

## Ceci n'est pas une facture

Je vous autorise à faire le travail décrit dans cette évaluation.     Signature : _____	Pièces :	33,00 \$
	Main-d'oeuvre :	50,00 \$
	Déplacement :	0,00 \$
	<b>Total net :</b>	<b>83,00 \$</b>
	TPS :	4,15 \$
	TVQ :	8,28 \$
	<b>Total :</b>	<b>95,43 \$</b>