

JN AUTO ROADSIDE INC
 317 ROUTE 116
 RICHMOND, QUEBEC, J0B 2H0
 Tel: (819) 826-3084 Fax: () -

Estimé de réparation

	Client	Date	Page
N/A	JNAUTO	2022-08-31	1 de 0

Description des travaux
Remplacement du bras de commande inférieur.

Vendu à
JNAUTO 317 ROUTE 116 CLEVELAND, J0B 2H0
Tel. : (819) 826-3084

No. ordre	Bon de travail	Technicien	No de plaque	Service
	6029	Christophe Marcotte		Garage
No. unité	Marque / Modèle	No. de série de l'unité	Kilometrage	Couleur
	Tesla / 3			

Durée	Travail à effectuer	Type de tarif	Tarif horaire	Total
0.75	MAIN D'OEUVRE	Facturable	100.00 \$	75.00 \$

Qté	No de produit	Description	Type de tarif	Prix unitaire	Total
1.00	1044341-00-D	Bras de suspension lateral avant	Facturable	295,43 \$	295,43 \$
		Transport inclus			
2.00	1109912-00-A	BOLT, HF, M14-2.0x65, STL[109], ZNFL	Facturable	1,35 \$	2,70 \$
1.00	1109263-00-B	NUT&WSHR[SW], M14x1.5, [10], ZNFL, PTP	Facturable	3,75 \$	3,75 \$
1.00	AL	Alignement des roues	Facturable	94,37 \$	94,37 \$

Le véhicule doit rester sur les lieux pendant 24 heures, en règle générale.
 L'alignement est fait en sous-traitance

<p>Je vous autorise à faire le travail décrit dans cette évaluation.</p> <p>Lorsque nous fournissons un estimé, celui-ci est à titre informatif. Toute imprévue sera au frais du client.</p> <p>La main d'oeuvre de nos estimé sont des forfait. Il s'agit donc d'un prix fixe, sauf mention contraire.</p> <p>Signature : _____</p>	Pièces :	396,25 \$
	Main-d'oeuvre :	75,00 \$
	Déplacement :	0,00 \$
	Total net :	471,25 \$
	TPS :	23,56 \$
	TVQ :	47,01 \$
	Total :	541,82 \$