

317 ROUTE 116  
 RICHMOND, QUEBEC, J0B 2H0  
 Tel: (819) 826-3084 Fax: ( ) -

## Estimé de réparation

	Client	Date	Page
N/A	JNAUTO	2020-05-20	1 de 0

Description des travaux
Pas de chauffage, probleme pompe auxiliaire. Sujet à changement sans préavis

Vendu à
JNAUTO 317 ROUTE 116 CLEVELAND, J0B 2H0  Tel. : (819) 826-3084

No. ordre	Bon de travail	Technicien	No de plaque	Service
	1415	Steven Champoux		Garage
No. unité	Marque / Modèle	No. de série de l'unité	Kilometrage	Couleur
	/			

Durée	Travail à effectuer	Type de tarif	Tarif horaire	Total
1.20	Remplacement de la pompe	Facturable	100.00 \$	120.00 \$

Qté	No de produit	Description	Type de tarif	Prix unitaire	Total
1.00	13597899	Pompe systeme auxiliaire de chauffage	Facturable	341,76 \$	341,76 \$
2.00	11570616	Collet	Facturable	6,80 \$	13,60 \$
1.00	CO	Coolant	Facturable	15,00 \$	15,00 \$

## Ceci n'est pas une facture

Je vous autorise à faire le travail décrit dans cette évaluation.	Pièces :	370,36 \$
	Main-d'oeuvre :	120,00 \$
	Déplacement :	0,00 \$
	<b>Total net :</b>	<b>490,36 \$</b>
	TPS :	24,52 \$
	TVQ :	48,91 \$
Signature : _____	<b>Total :</b>	<b>563,79 \$</b>